

Согласовано
Председатель Волоконовского местного
отделения Всероссийского общества
инвалидов А.Коденко
« 15 » марта 2021 г.

Согласовано
Председатель Волоконовской местной
организации Всероссийского обществ
слепых Л.Будник
« 15 » марта 2021 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ №02/2021

«15» марта 2021 года

село Ютановка
Волоконовского района
Белгородской области

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ютановская средняя общеобразовательная школа Волоконовского района Белгородской области»**
- 1.2. Адрес объекта: **309670 Белгородская область, Волоконовский район, село Ютановка улица Школьная 1а**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: 2 этажа, **4750 кв.м**
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **3500 кв.м**
- 1.4. Год постройки здания: 1979, последнего капитального ремонта: 2007
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *капитального* -
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ютановская средняя общеобразовательная школа Волоконовского района Белгородской области», (краткое – МБОУ «Ютановская СОШ»)**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **309670 Белгородская область, Волоконовский район, село Ютановка улица Школьная 1а**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: _____

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. **Путь следования к объекту пассажирским транспортом**
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) - **школьный автобус**
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**
- 3.2. **Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: **700 м**
- 3.2.2 время движения (пешком): **15 мин**
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - **нет**
- 3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;* **нет - нерегулируемые**
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* **нет – нет.**
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет - есть*
Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет – нет.*

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
<i>в том числе инвалиды:</i>		
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДЧ

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В	1	1
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (г,у), ВНД-И (о,с,к)	2	2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД-В	3	3
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – кабинетная форма обслуживания	ДЧ-И (о,у), ДП-И (о,у), ВНД-И (с,г)	4	4
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (г,о,у), ВНД-И (к,с)	5	6
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И(о,г,у), ВНД-И (к,с)	6	7
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В	-	8

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (к, о, с, г, у) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (к, о, с, г, у) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-В - доступно условно всем, ДУ-И (к, о, с, г, у) – доступно условно избирательно (указать категории инвалидов); ВНД-В – временно недоступно всем, ВНД-И (к, о, с, г, у) – временно недоступно избирательно (указать категории инвалидов)

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, установить информацию об ОСИ у входа на территорию, организовать автостоянку и освещение, отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории, организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а

также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка оградительных поручней на входной площадке главного входа, нормативных поручней на лестницах и вдоль стен.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо выделить в рекреации 1-го этажа оборудованных мест с возможностью усиления звука, а также организовать сурдоперевод при оказании услуг.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется комплексное оборудование входа для инвалидов на креслах-колясках с установкой нормативного пандуса в левом крыле здания с обеспечением информационного сопровождения от входа на территорию, установка бортиков на путях движения, а также выделение зоны проживания на Iом этаже

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
---	---	---

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2017 год

В соответствии с постановлением Правительства Белгородской области от 19 августа 2013 года № 343-пп «О проведении паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп в Белгородской области.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации на 1 этапе - ДЧ-И (к, о, у), ДУ-И (с, з), на 2 этапе - ДП-И (о, с, у), ДУ-И (к, з).
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ДП-И (о, с, у), ДУ-И (к, з)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 1 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 1 л. |
| 3. Путей движения внутри здания | на 1 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 2л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 1 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |
| 7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | 1 л |

Результаты фотофиксации на объекте на 1 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ: на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 1
от «15» марта 2021 г.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
МБОУ «Ютановская СОШ»
с.Ютановка, ул.Школьная, 1а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1	1	- отсутствует информация об ОСИ;	Все	- установить информацию на входе;	Орг ТР ТСР	
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			- отсутствует обозначение направлений движения ко входам для МГН; - отсутствует освещение; - отсутствуют оборудованные места отдыха для МГН; - отсутствуют бортики на путях движения инвалидов на креслах-колясках ко входу;	Все	- ремонт с нанесением цветовой и тактильной маркировки; - обеспечить информационное сопровождение к специальному входу для инвалидов на креслах-колясках, установить бортики; - организовать освещение; - оборудовать места отдыха для МГН	Орг ТР ТСР	
1.3	Лестница (наружная)	нет							
1.4	Пандус (наружный)	нет							
1.5	Автостоянка и парковка	да				имеется 1 место			
	ОБЩИЕ требования к зоне								

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ напла не	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-В	1	1	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 1
от «15» марта 2021 г.

I Результаты обследования:
2. Вход в здание № 1 (главный)
МБОУ «Ютановская СОШ»
с.Ютановка ул.Школьная 1а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Вид работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	2.1	2				
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			- отсутствует водоотвод, - порог на входе – 3 см	Все	- оборудовать водоотвод с установкой водосборной решетки заподлицо; - установка кнопки вызова персонала (переговорного устройства) с закреплением ответственного сотрудника за встречу и сопровождение МГН	Орг ТР ТСР
2.4	Дверь (входная)	есть			- ненормативная дверная ручка	к, о, с	- замена ручки	ТР
2.5	Тамбур	есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне				- отсутствует системная информация на входе	Все	- организовать систему информации с цветовым и тактильным обозначением препятствий	Орг ТР ТСР

I Результаты обследования:

2. Вход в здание № 2

МБОУ «Ютановская СОШ»

с.Ютановка ул.Школьная 1а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	2.2	-			Предлагается комплексное оборудование входа для инвалидов на креслах-колясках с установкой нормативного пандуса, максимально приближенного ко входу на участок (№ 2.3 на плане)	Орг ТР ТСР
2.2	Пандус (наружный)	нет			Все			
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			- порог на входе – 20 см	Все		
2.4	Дверь (входная)	есть			- нуждается в замене дверная ручка и установка доводчика	к, о, с		
2.5	Тамбур	есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне				- отсутствует системная информация на входе	Все		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДП-И (г, у), ВНД-И (к, о, с)	2	2	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 1
от «15» марта 2021 г.

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
МБОУ «Ютановская СОШ»
с.Ютановка ул.Школьная 1а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	3	5	<ul style="list-style-type: none"> - отсутствие комплексной информации о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений; - отсутствие горизонтальных поручней вдоль стен; - отсутствие гардероба, колясочной 	Все	<ul style="list-style-type: none"> - обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, обеспечив их комплексной информацией (цветовые и тактильные направляющие); - установить поручни вдоль стен на путях движения МГН; - выделить и оборудовать помещения под гардероб и колясочную 	Орг ТР ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			<ul style="list-style-type: none"> - отсутствие второго поручня, не обеспечена непрерывность имеющихся поручней; - лестницы не дублируются пандусами или подъёмными устройствами 	к, о, с	<ul style="list-style-type: none"> - установить нормативные поручни на высоте 0,9 м с двух сторон и горизонтальным завершением на 0,3 м; - для преодоления вертикальных препятствий требуется приобретения ТСР (лестничехода) 	Орг ТР ТСР

3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть			- ненормативное размещение информационных обозначений помещений	Все	- установить информационные рельефные таблички к каждому помещению рядом с дверью на высоте от 1,4 до 1,75м со стороны дверной ручки	ТСП ТР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)				- отсутствие системы экстренного оповещения и размещения путей эвакуации	Все	- организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации	Орг ТР ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ВНД-В	3	3	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП

Приложение 4 (П)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 1
от «15» марта 2021 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МБОУ «Ютановская СОШ»

с.Ютановка ул.Школьная 1а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	4.1	4	- не выделен кабинет для оказания услуг	Все	Выделить оборудованный кабинет	Орг ТР ТСР
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	4.2	5	- в рекреации 1-го этажа не выделены специальные места для инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушениями зрения и слуха; - при проведении мероприятий не организовано донесение информации в доступной форме людям с нарушениями восприятия; - не организован доступ инвалидов на креслах-колясках для оказания услуг;	к, о, с, г	- выделить в рекреации 1-го этажа специально оборудованных мест с возможностью усиления звука и дублированием звуковой и визуальной информацией (организация сурдоперевода); - организовать ситуационную помощь в виде сопровождения персонала;	Орг ТР ТСР
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-				
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-				
4.5	Кабина индивидуально обслуживания	нет	-	-				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма	ДП-И (о, у), ДЧ-И (к), ВНД-И (с, г)	4.1	4	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 1
от «15» марта 2021 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
МБОУ «Ютановская СОШ»
с.Ютановка ул.Школьная 1а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
5.1	Туалетная комната	есть	5	6, 7	- нет оборудованных санитарно-гигиенических помещений для МГН; - отсутствие кнопки вызова персонала	Все	- необходимо обустроить универсальные туалетные кабины и раковина в каждом жилом блоке (желательно с разделением на мужчин и женщин), - установить кнопку вызова персонала	Орг, ТР, ТСР	
5.2	Душевая/ванная комната	нет							
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет							
	ОБЩИЕ требования к зоне								

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(о,г,у) ВНД (к,с)	5	6	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 1
от «15» марта 2021 г.

**I Результаты обследования:
6. Системы информации (и связи) на объекте**

МБОУ «Ютановская СОШ»
с.Ютановка ул.Школьная 1а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ плана	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	8	Нарушение нормативных требований к размещению визуальной информации, отсутствие информации на ясном языке	Все	Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта (см. рекомендации к Приложениям 1-5)	Орг, ТР, ТСР
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствие акустической системы информирования и оповещения об опасности	Все		
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствие дублирования информации тактильными средствами	с		
	ОБЩИЕ требования к зоне				Нарушены требования непрерывности информации, своевременного ориентирования и однозначного опознания объектов и мест посещения	Все		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации (и связи) на объекте	ДЧ-И(о,г,у) ВНД-И (к,с)	6	7	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР